

## 台風 11 号による芦有ドライブウェイの通行止め及び災害の発生状況について

台風 11 号の影響による芦有ドライブウェイの通行止め及び災害の発生状況について、次のとおりお知らせいたします。

### 1. 通行止めについて

奥池～有馬ゲート間(上下線とも)に関し、災害により通行止めを実施中です。

なお、通行止め解除の見通しは現時点ではたっておりません。

### 2. 道路の災害状況

道路名	区間	災害状況
芦有ドライブウェイ	宝殿ゲート～有馬ゲート間 (上下線)	・有馬トンネル坑口部 路外土砂流入 ・本線盛土 崩落 ・切土部土砂崩落

### 3. 発見時刻

8 月 10 日 12 時頃弊社社員により、道路巡回において、被災箇所を確認。

### 4. 災害発生箇所

芦有ドライブウェイ 有馬ゲートから約 3km 付近の有馬トンネル芦屋側坑口において、トンネル坑口上部から大量の土砂が流入。また、本線部盛土の崩壊も発生しており、その他の箇所においても、切土部での土砂崩落が発生しております。


### 5. 現在の状況



(1)有馬トンネル芦屋側坑口部に路外から大量の土砂が流入、及び本線盛土が約30mにわたり崩壊。



(2)その他の箇所において、切土部からの土砂崩落が一部崩落。



#### 6. 雨量状況(観測点 奥池観測所)

連続降雨量 175mm(降り始め 8/9 20:00 ~ 8/10 12:00まで)  
最大時間雨量 66mm 8/10 10:00 ~ 11:00)

この件に関するお問い合わせは、

芦有ドライブウェイ株式会社

電話 0797-38-0001